


بَلَّال

راهنمای گام به گام

طراحی سازه های بتن آرمه ۱

(براساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه بتن ایران)



نگارش:

سید سعید حسینی ورزند

دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تابستان ۱۳۹۵

(حق چاپ محفوظ است و کپی کردن بدون اجازه شرعاً حرام است)

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: خواص فولاد و بتن و اصول و مبانی طراحی	۱
۱) مقدمه	۱
۲) مصالح و اجزای بتن	۱
۳) سیمان	۱
۴) سیمان های پرتلند	۱
۵) سیمان های ویژه	۱
۶) سنگدانه	۱
۷) آب	۱
۸) مواد افزودنی	۱
۹) طرح اختلاط	۱
۱۰) مقاومت فشتری بتن	۱
۱۱) ضوابط پذیرش بتن های مصرفی در کارگاه	۱
۱۲) مقاومت کششی بتن	۱
۱۳) عمل آوری	۱
۱۴) تغییر شکل های بتن	۱
۱۵) جمع شدگی بتن	۱
۱۶) خروش بتن	۱

۹	۳-۸-۱) تغییرشکل های بتن
۱۰	۹-۱) درزهای بتن
۱۰	۱۰-۱) خسارت مناسب برای پوشش بتن روی میلگردها
۱۱	۱۱-۱) تسليح بتن
۱۱	۱۱-۱) میلگردهای فولادی
۱۱	۱۱-۱) میلگردهای کامپوزیتی
۱۲	۱۱-۳) فولاد پیش تنیدگی
۱۲	۱۲-۱) اصول تحلیل و طراحی
۱۲	۱۲-۱) مشخصات مکانیکی مصالح
۱۲	۱۲-۲) اثر ترک خوردنگی
۱۳	۱۲-۳) روش های تحلیل سازه
۱۴	۱۲-۴) اعضای سازه ای
۱۴	۱۲-۵) اهداف طراحی
۱۴	۱۲-۶) روش های طراحی
۱۵	۱۲-۷) طراحی در حالت حدی نهایی مقاومت
۱۶	۱۲-۷-۱) نیروی ایجاد شده در مقطع در حالت حدی نهایی
۱۶	۱۲-۷-۲) نیروی مقاوم
۱۶	۱۲-۸) کنترل در حالت بهره برداری
۱۷	فصل دوم: طراحی اعضا تحت خمش

۱۷	۱-۲) فرضیات محاسباتی
۱۷	۲-۲) نمودارهای محاسباتی
۱۷	۳-۲) بررسی رفتار تیر بتن آرمه تحت خمث
۲۰	۴-۲) انواع گسیختگی عضو خمثی
۲۰	۵-۲) تعاریف و بلوک فشاری معادل
۲۱	۶-۲) نسبت فولاد متناظر با شکست معادل (گام به گام)
۲۲	۷-۲) طراحی تیر مستطیلی با فولاد کششی تنها (گام به گام)
۲۴	۸-۲) محاسبه لنگر مقاوم مقطع مستطیل با فولاد کششی تنها (گام به گام)
۲۴	۹-۲) طراحی مقطع مستطیل با فولاد مضاعف (گام به گام)
۲۵	۱۰-۲) محاسبه لنگر مقاوم مقطع مستطیلی با فولاد کششی و فشاری (گام به گام)
۲۷	۱۱-۲) طراحی مقاطع T شکل (گام به گام)
۲۸	۱۲-۲) محاسبه لنگر مقاوم مقطع T با فولاد کششی تنها (گام به گام)
۲۹	۱۳-۲) محاسبه لنگر مقاوم مقطع T شکل با فولاد مضاعف (گام به گام)
۳۱	۱۴-۲) تفاوت آبا با مبحث نهم در مبحث خمث
۳۱	مثال های حل شده
۳۷	فصل سوم: طراحی اعضا تحت برش
۳۷	۱-۳) مقدمه
۳۹	۲-۳) رفتار تیرهای بتن مسلح تحت برش

۳-۳) تحلیل برش در تیرهای بتن مسلح با مدل خرپایی ۴۰
۳-۴) طراحی برشی مقاطع بتن آرمه (گام به گام) ۴۱
۳-۵) برش اصطکاکی (گام به گام) ۴۵
۳-۶) تفاوت آبا با مبحث نهم در مبحث برش ۴۶
مثال حل شده ۴۷
فصل چهارم: طراحی اعضا تحت پیچش ۴۸
۴-۱) مقدمه ۴۸
۴-۲) طراحی مقاطع تحت پیچش خالص (گام به گام) ۵۰
۴-۳) طراحی مقاطع تحت پیچش و برش و خمسن (گام به گام) ۵۱
مثال حل شده ۵۳
۴-۴) تفاوت آبا با مبحث نهم در مبحث پیچش ۵۶
فصل پنجم: طراحی اعضا تحت کشش ۵۶
۵-۱) مقدمه ۵۶
۵-۲) طراحی اعضا کششی (گام به گام) ۵۶
مثال حل شده ۵۷
فصل ششم: مهار و وصله میلگردها ۵۸
۶-۱) مقدمه ۵۸
۶-۲) طول گیرایی مستقیم میلگردهای کششی (گام به گام) ۵۹

۶-۳) طول گیرایی مستقیم میلگردهای فشاری (گام به گام)	۶۰
۶-۴) طول گیرایی میلگردهای قلابدار در کشش (گام به گام)	۶۰
۶-۵) ضوابط مهار آرماتورهای برشی در جان	۶۱
۶-۶) وصله میلگردها	۶۲
۶-۱) وصله پوششی میلگردهای کششی	۶۲
۶-۲) وصله پوششی میلگردهای فشاری	۶۲
۶-۷) ضوابط قطع آرماتورهای خمثی	۶۳
۶-۱-۷) ضوابط کلی قطع میلگردها برای لنگر خمثی مثبت و منفی	۶۳
۶-۲-۷) ضوابط خاص قطع آرماتور خمثی مثبت	۶۴
۶-۳-۷) ضوابط خاص قطع آرماتور خمثی منفی	۶۴
۶-۴) روش گام به گام قطع میلگردها (گام به گام)	۶۵
مثال حل شده	۶۶
۶-۸) تفاوت آبا با مبحث نهم در مبحث مهار و وصله آرماتور	۷۰
منابع و مراجع	۷۰

* فصل نهم: طراحی اعضا تحت کشش

۱-۵) مقدمة:

دستوری استوان: مجموعه‌های موثر بر طرف در مقطع را باید نیزی کششی رولزی محور طولی عقوای و از مرکز طی آن نیزی کشش جایگزین کرد؛ آن مقطع تحت کشش محوری عکس دارد. لوله‌های بتی، منابع ذهنیه سیالات مثل آب و گاز، کشش هارهای، شناوارها و بیوفی اعضا خریداری از صفات‌های این کشش هست. همچنین خریداری از صفات‌های این کشش هست.

متون‌های دومنه ساقان و داشتارهای جانشینی تحت نیزی کشش و همس (همس سلب) عکس دارد که طراحی آنها در فصل آنده بیان می‌شود.

با توجه به متوسط تاکیز تن در کشش رطراحی به عنوان صنعتی کل نیزی داره را مسلله‌های طولی که بجهوت سازنده و مقطع تحریری نیزه تحمل می‌کند، مفهوم تن به عنوان پوشش مسلله‌های طولی آغاز فوری و تحت آن نیزی منابع و لوله‌های عامل استمال ماره مسلله‌ها است. که در این حالات صنعتی بجزء بولزی ابعاد مقطع بتی مخصوصی دارد.


۲-۱) طراحی اعضا کششی :

کامول: (محاسبه و انتخاب مسلله‌ای طولی و عرضی)

ابتدا با تحلیل سازه و ترسیم پارهای صنعتی N_u را محاسبه کنیم و در نظر بگیریم: $f_{sd} = \phi_{sd} f_y$ ، $A_s = \frac{N_u}{f_{sd}}$

حال مسلله‌های طولی زیرین مساحت را تابعی کنند انتخاب کی نیز و همچنین لرخاکیت های دوری های باقطریک سوم قطعه مسلله‌ای طولی و بنزترلز ۶ استفاده کنیم و خاصه اخواه به اینکه کوچکترین بعد مقطع انتخاب می‌کنیم. عبارت از خاصه این خاصیت که کمتر از ۲۵۰ درصد درجه نسبت

از خاصیت استاده کشش ولی بلکه کمتر از ۲۰۰ درصد درجه نسبت نیز خاصیت به طائله ۲۰۰ می‌گذرد.



۲-۴) قابله آنها باشی کشم و صوتی:

- در آنها نیز مربوط به مسک در نظر گرفته نمی‌شود و لکلتر کششی لرخاکیه مقابله پشتی ای $T_{cr} = \frac{A_c^2}{P_c}$

- مغایل فولادی عرضی طبقه ای را تأمین نمی‌کند و همچنین از مایل نزدیکی ای $(A_r + 2A_t)_{min} = 0.35 \frac{b_w S}{f_{yv}}$

- در آنها نیز مسک مقطع توپر ناید رایج‌تر است $\frac{V_u}{b_w d} + \frac{T_u P_h}{1.7 A_{sh}} \leq 0.25 f_{cd}$

- درین کشم متوات ملی ساقان بیان می‌شود که نام مسلله‌ای بخشی (فولادهای طولی به علاوه خارجیهای بسته و یا در عرض) مطالعه طولی می‌گیرد از لکش بعد عضله از نقطه ای دلیل نیاز به مقابله بیشی نیست اطمینانه و به مرور متابعه مارسوند ولی در آنکه تامین احتمان (آنکه لکش عرضه حمله در طولی باید $b + d$ بخوبی داشت) از قاعده مؤمن) از اینجا باشد.

حال آزمودنی فولادی در دیگر سمت برش قدر مطابق با

$$N_u = 2 A_s f_{yd} \Rightarrow A_s = \frac{N_u}{2 f_{yd}} = \frac{10.458 \times 10^5}{2 \times 0.85 \times 400} = 1537.9 \text{ mm}^2$$

$$\therefore \text{Use } 10\varnothing 14, A_{spiral} = 1539 \text{ mm}^2$$

سیم در چوب مترکی دارای ۱۴mm قطر برش خواهد داشت. مقدار فولاد طردی که ناید در اینجا ۱۰۰mm استفاده نمایم. مقدار فولاد طردی که ناید در اینجا ۱۰۰mm استفاده نمایم. مقدار فولاد طردی که ناید در اینجا ۱۰۰mm استفاده نمایم. مقدار فولاد طردی که ناید در اینجا ۱۰۰mm استفاده نمایم. مقدار فولاد طردی که ناید در اینجا ۱۰۰mm استفاده نمایم.

$$E_c = (3300 \sqrt{25} + 6900) \left(\frac{24}{23} \right)^{1.5} = 24943 \text{ MPa}$$


$$\therefore n = \frac{2 \times 10^5}{24943} = 8 \quad (\gamma_c = 24 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}, \text{ پوشش:})$$

$$f_t = 0.6 \sqrt{25} = 3 \text{ MPa}$$

$$A_g = 2 \times 1000 t \geq \frac{8.3 \times 10^5}{3} + 1539(1-8)$$

$$\Rightarrow t \geq 133 \text{ mm} \quad \therefore t = 150 \text{ mm}$$

پوشش دهنده سیم را ۱۵۰mm در نقطه ای تصریح کنید.



حالت اول: (تعیین ابعاد مطلع)

باید جلوگیری از ترک خودکار و عدم ساختگی نشود که این از طرفهای بعثت بردنی (بله) ناید از مصلحت اقتصادی باشد.

اینها با محل ابتلای بارهای بحرانی محدودیتی نداشته باشند.

$$N = N_D + N_L, N \approx \frac{N_u}{1.35} : (N)$$

$$A_g \geq \frac{N}{f_t} + A_s(1-n), f_t = 0.6 \sqrt{f_c}$$

$$n = \frac{E_s}{E_c}, E_s = 2 \times 10^5 \text{ MPa} \quad E_c = 5000 \sqrt{f_c} \quad (\text{آینه: ناسین اسلام})$$

$$E_c = (3300 \sqrt{f_c} + 6900) \left(\frac{24}{23} \right)^{1.5} \quad (\text{معین هم})$$

درست ایجاد مطلع متفعل، f_c مقدار نسبت نسبت بتن

مقدار نسبت سیمان بتن و علاوه روغن خوش آور (کیلو کیلو متر مربع بتن)

از: (اعماری ایجاد مطلع متفعل برقرار شود)


مثال ۱: آلفونس زانی لزیال در دیگر لوله های ۰.۸۳.۴Pa

باشد و قطر مقاطعه لوله ۲۵mm متر باشد. خوش آور لوله و مقدار فولاد مورد نیاز در یک مصلحت ابتلای بارهای بحرانی (آبریز) مطابقت نموده باشد.

بتن ۲۵MPa و تنش تسلیم فولاد ۴۰۰MPa است.

حوالی:

حالت اول: (محاسبه دامنه مطلع)



$$\sum F_d = \sim N = \int_0^\pi P_s \sin \theta \times R d\theta \times l = 2 P R l$$

$$R = 500 \text{ mm} \quad l = 1000 \text{ mm} \quad N = 2 \times 0.83 \times 500 \times 1000 = 8.3 \times 10^5 \text{ N}$$

طبق ترکیبات بارگذاری دوچار موضع غایی (خره ۱۶ اجره)

$$= 1.25 D + 1.5 L + 1.26 F$$

$$N_u = 1.26 N = 10.458 \times 10^5 \text{ N}$$

DV

فصل ششم: مهار و وصله مللرها *

۱-۱) مقدمه :

در اغلب اعماقی این سطح بازهای و لرده متفاوت بر سطح تپی اعمال
سند و ملک مللرها محدود در عرضه با ماسمه انتقال دیستی می‌شوند
و نولاد می‌شوند. قشر قدری نیز سند نامی دیستی می‌شوند.
می‌شوند و فولاد از خصایق اساسی دهندر طبقه بازهای
تپی آرمه ای از این پرده عامل عدم لفتش را سوال
نمی‌پرسند و عالم اصلی در بورت بزر لفتش، با این
لهم و مقادیت از ملکیت های ایجاد شده حامل غیر مدد.

عوامل می‌تر بربستی این نولاد به بزر زراحت :

(ا) مراجعت سطح مللرها : سطح زبر مللرها اصطلاح دیستی
می‌شوند و نولاد را لفتش می‌دهند. لذا انتقاد نزولاد آبدار به
سلط سوئیز از غلبه صاف می‌باشد. باین دلیل هبیت غم
هرگز ملی ساهمان اجازه استفاده نزولاد راهی آبدار (جزء
دوسری ها) می‌دهد و آین نامه این این شدن دیستی مللر
آبدار را در برابر مللرها فراخوا نظری نیز.

(ب) قطع مللرها : بر اساس تجربات موجوده با کاهش
قطع مللرها مقادیت دیستی افزایش می‌باشد.

(ج) موتعیت مللرها : در تیرهای این سطح مللرها می‌باشند
و مقیت محترم از نظر دیستی بزر چون با افزایش نیزی مادر
گذنشی از نوزن این دیستی مللرها ایست نیزی اصطلاح کنند
از افزایش می‌باشد. همچنین مللرها می‌توانند در دل جمع شوند

قرن و همچنین وجود مزافت زرین مللرها دیستی کنتری طور
(د) مراجعت محصر شدنی : با کاهش خاصلی می‌باشد. با افزایش می‌باشد
محصور شدنی این مللرها لفراش می‌باشد. با افزایش نیزی
فشاری ایش از محصور شدنی دیستی لفراش می‌باشد.
(ه) خاصلی مللرها و سطح : افزایش خاصلی می‌باشد
مللرها باعث کاهش تألف ناصی دیستی مللرها می‌باشد و مراجعت
دیستی افزایش می‌باشد. همچنین درجه حرارت استفاده از لرده
مللرها محیط موثر کاهش می‌باشد. دیستی این این مللر
کاهش می‌باشد.

(آ) مللرها که ایشی به صاف کامل مهار شون (باقی باقی باقی به
عمل وجود خاصیت مای در لرده تپی این شدن مای دیستی می‌باشد
شدن از کاهش باعث تغییل دیستی می‌شوند. آین شرکی علی باره
عنوانی نخواهد گذاشت. بنای میان دلیل آین نامه این این
و معنی عدم تغیرات ملی ساهمان کنسل تپی مای دیستی
را از دست نموده و تقطیع مهار کامل مللرها در دل این این
بین صحن دل این مل مهار کامن در درجه حرارت می‌باشد
دانش مایست. حق این دیستی دیستی می‌باشد و می‌باشد
نمایش که مللرها دهای خود نلزند. یک دلیل علی سازه بازهای ایش.
طبق معنی عدم تغیرات ملی ساهمان و آیا این این ایش
و بین ماهی این دیستی مای زیر پاره ای این ایش ایش می‌باشد:
- طلح سایی می‌باشد با استفاده از دیستی صعودی این ایش
- ایجاد قلاب در آنها آنها آنها
- بکار رسانی دیستی و مل مکانی در طبل ایجاد

برای اعلیٰ میلار نمودری کند در این موضع لزامی اندورانتس از
نموده $\alpha = \beta$ خواهد بود.

منبی ۲ (منبی قطر):

$$\gamma = 0.8$$

$$d_b \leq 20 \text{ mm}$$

$$\gamma = 1$$

$$d_d > d_b$$

منبی ۳ (منبی بین):

$$\lambda = 1$$

$$\text{بریت بین های محکم}$$

$$\lambda = 1.3$$

$$\text{بریت بین های سبک}$$

کام فرم: (عایسه فرم)

$$c = \min \left\{ \frac{A_{tr} f_{yd}}{d_b}, \frac{\text{نامله ساز چانگی تان} \cdot \text{نامله سوزنی میلار}}{\text{ویس بین دلخواه}} \right\}$$

$$k_{tr} = \frac{0.12 A_{tr} f_{yd}}{S_n} \Rightarrow \frac{c + k_{tr}}{d_b} \leq 2.5$$

دستاوردی فرم: A_{tr} طبق مقطع کل خود دعوه ای است که به نامه

لزمه قرار دلخواه در اندورانتس میلارها در همار را و مدهی نموده است

جهنن α اندورانتس میلارها است که در اعلیٰ میلارها میلاری شوند

تفصیلی بود برای اندورانتس میلار طبع اول منبی خاصه بود

دلی بلی میلار میلارها در میان میلارها قوانینی صورت نمی پردازد

$$\frac{c + k_{tr}}{d_b} = 1.5 \left\{ \begin{array}{l} d_b \leq d_{tr} \\ \text{الر} \\ \text{و بوس سی میلارها} \\ \text{و حداقل آزاد میلارها} \end{array} \right.$$

$$\frac{c + k_{tr}}{d_b} = 1.5 \left\{ \begin{array}{l} d_b \leq 2d_{tr} \\ \text{الر} \\ \text{و بوس سی میلارها} \end{array} \right.$$

$$\frac{c + k_{tr}}{d_b} = 1 \quad \text{در میان میلار:}$$

$$\frac{c + k_{tr}}{d_b} = 2.5 \quad * \quad \text{حوله باید نمودن از 2.5 باشد}$$

۲) طول میلاری مستقر میلارها کشی:

طول میلاری طولی اصلی است در اندورانتس میلاری در تاشق

تمثیلی میلاری اصلی است نمیلاری خود را از طرف

امکاف صدرا بین شغلی ناید به عبارت دلخواه

لزمه میلاری خود را اندورانتس میلار (تفصیلی لذوق عایسه میلار) بگیر

برای میلاری میلار (تفصیلی اصلی) و اندورانتس میلار (تفصیلی ناید)

$$d_b \left(A_{tr} f_{yd} \right) : \frac{\pi}{4} d_b^2 f_g = \pi d_b f_g d_b$$

$$\Rightarrow d_b = \frac{f_g}{4 f_{yd}} d_b$$

در اینجا فرم که طول میلاری میلار و میلاری میلار

تمثیلی اصلی و میلاری میلار بین دنده است باقی

میلاری را که دلخواه میلار میلاری میلار

کشی برای میلار میلار میلار میلار میلار

زیرا اینجا میلار است:

نمایل: (عین α , β , γ):

منبی ۴ (منبی میلار):

$$\alpha = 1.3 \quad \text{آذر میلار دلخواه ۳۰۰ mm بین باشد} \leftarrow$$

$$\alpha = 1 \quad \text{آذر میلار کمتر از ۳۰۰ mm بین باشد} \leftarrow$$

منبی β (منبی اندورانتس):

$$\beta = 1.5 \quad \text{آذر اندورانتس داشته باشد و نامله آزاد باشد}$$

$$\text{لزمه ۶d}_{tr} \text{ و فاصله بین آنها برابر باشد}$$

$$\beta = 1.2 \quad \text{آذر اندورانتس داشته باشد و نامله آزاد باشد}$$



$\beta = 1$ داشته باشد

آذکسی نوعی زین اصلی در میان میلار میلاری اندورانتس


دیگر مدل‌های تخمین‌دهنده محدود و باری خود را می‌دانند
نمایی با قدر اسکن طول باری است. با این نتیجه
و فرض کردن در تخمین محدود $\frac{C+k_{tr}}{d_b}$ باشد به صورت

$$d_b \leq \sqrt{N} d_b \text{ استاده محدود که } N \text{ معادل مدل‌های در خود مدل‌های است.}$$

۶-۳) طول باری مدل‌های طلا برداری:
وقتی شانه طول باری مستقیم برداشتن را نماین عذر، لازم است که در اینجا مدل‌هایی تلاطف کرده باشند که ممکن است 180° را
(نیز طیه یا تلاف انتقامی)، 135° را (چنان) یا 90° را (وزیر)
افزون نماین عذر. استفاده از قلاب و مدل‌های فشاری بیان
این وظیفه بحث هم معرفات ملى ساقیان علایب خواهد



۷) مدل‌های خاصت و تقسیم:
max{6d_b, 60 mm} <



عملی تقریباً فرم می‌گیرد مدل‌های اولی و خاصت می‌باشند زیرا
هر دیگر ۱6 mm

$$\begin{aligned} r_{min} &= 6d_b & \leftarrow d_b < 28 \\ r_{min} &= 8d_b & \leftarrow 28 \leq d_b \leq 34 \\ r_{min} &= 10d_b & \leftarrow 36 \leq d_b \leq 55 \\ r_{min} &= 4d_b & \leftarrow \text{خاصت می‌باشد} \end{aligned}$$

کامرس: (عایق بسط طیلی مدل‌های برداشتن)

$$d_b = \max \left\{ \left[\frac{0.86 f_{gd}}{\sqrt{f_{cal}}} \times \frac{\alpha B \times l}{(C + k_{tr})} \right] d_b, 300 \text{ mm} \right\}$$

$$f_{cal} = \phi_c f_c \quad , \quad f_{gd} = \phi_s f_g$$

اگر آرما در سطح رعنده می‌باشد نتیجه از آرما در لازم باش
حساب باشد که توپرها را در فردیز برداشت کنند
طول باری را باعث می‌کند: $\frac{\text{ستکر} \text{ را} \text{ با} \text{ علایب}}{\text{ستکر} \text{ را} \text{ با} \text{ علایب}} = \frac{\text{عذیز}}{\text{عذیز}} = \frac{\text{ستکر} \text{ را} \text{ با} \text{ علایب}}{\text{ستکر} \text{ را} \text{ با} \text{ علایب}}$

۶-۴) طول باری - مستقیم مدل‌های افساری:
کامرس طول فولاد افساری بدلیل افزایش می‌باشد باعث
افساق عفنی مدل‌های شد و این مخصوص باعث حسینی و اتمال
ستکر مدل‌های فولاد افساری می‌شود. با این دلیل طول باری مدل‌های
در عمارت‌ها را کشش امتحان می‌کنند. مستقیم همراه مدل
ساقیان مدلی طول باری مدل‌های افسار را به مرد از

$$l_{dc} = \max \left\{ 0.24 \frac{f_{gd}}{f_{cal}} d_b, 0.05 f_{gd} d_b, 200 \text{ mm} \right\}$$

اگر آرما در سطح رعنده می‌باشد نتیجه از آرما در لازم باش
باشد که توپرها را در فردیز برداشت کنند طول باری را کامرس
دست دلی طول باری در فشار زیاد نتیجه از 200 mm در نظر گیرید
 $\frac{\text{ستکر} \text{ را} \text{ با} \text{ علایب}}{\text{ستکر} \text{ را} \text{ با} \text{ علایب}} = \frac{\text{عذیز}}{\text{عذیز}} = \frac{\text{ستکر} \text{ را} \text{ با} \text{ علایب}}{\text{ستکر} \text{ را} \text{ با} \text{ علایب}}$

ذکوه (زروه مدل‌های): طول باری مدل‌های خود را می‌دانند

چهار راهی تا بزرگترین 1.2×1.33 برابر طول باری

۶-۵) ضویط هارا را ورقهای پوشی در جان


* آرماورهای پوشی جان مثل خصوصی ها و میلرهای فرم دهنده های طرزی هارا شود که صد و ده درصد از تراکم متلع خلافت کامل نشوند آنها تابیل استفاده باشد بین میانهای محیط غیر و آبایان هی لشکر کار و اور صفحه هارا قطعات فضی باشد ناصی که پوشش پوشی و پاکیزه ای سایر میلرهاها را بازدید نهند فریم که پوشش پوشی و پاکیزه ای سایر میلرهاها را بازدید نهند فریم

بعده بسیاری و نسبتی عفن و متلع قدر میگردند همین در تفاوتی آرماور عفنی آنکه ساختهای (بنجای) و لامپی و پاکر پاکیزه ای لزومی نیست

- ۱) میلر میلرهای با قطعه دوچیلر لز کاصلی هست و برای میلرهای با قطر ۲۵ میلی متر رده ۸۳۹۰ میباشد از پایه ایز میلر استاندار استفاده شود میلر با پاره صاف آن میلر را بازدید نماید
- ۲) میلر میلرهای با قطر ۱۶ آن ۲۵ میلی متر لزد و ۸۴۰۰ و بالاتر باید علاوه بر استاندار از میلر استاندار که میلر طولی را در برداشته طول میلری به انداخته بوسیم طول میلر میلر میلر (که بخوبی) نیز نامن شود طول میلری لز و میلر از تفاوت

انقلابی نیز نماید

- * درجهی مقطع در غیر قوانین از خصوصیت های استاندار که در از تفاوت خاصیت میگذشت که با وحده پوشی هم میگذرد این میتواند استانداری درین حالت باید طول پوشش میلر ۱.۳ باید از ستاره A_6 هر سازه که تراز N ۴۰ kN و از تراکم متلع دیر لز 450 mm باشد هی تولن میلر پوشش که تراز A_6 ۱.۳ در نظر درست منظمه باشد هر ۳ متر A_6 کا وصفه تابیل استاندار است



نیزی محاسبه طول میلرهای میلرهاست از میلرها میگذرد
هریک زیر عمل میگذرد:

شام لعل: (تعیین مقادیر k_1 و k_2 برای)

هزار ۳، ۴، ۵ در پاس کام اول نیز 459 مم همراه با

تعیین میشود.

فرمیب k_1 : همینه در پرس از نقطه اول طالب


هزاری توانیم ۰.۷ در نظر بگیریم:

- میلر ۱۸۰ درجه که پوشش پوشی در میانی محمد بر میگذرد

میلر 65 mm باشد.

- میلر ۶۹۶ درجه که پوشش پوشی در میانی محمد بر میگذرد

میلر 50 mm در میانی میگذرد میلر میلر 50 mm باشد.



پوشش میان میلر میلر

فرمیب k_2 : همینه در پرس از نقطه اول طالب

هزاری توانیم ۰.۸ در نظر بگیریم:

جزءی ای میلرها میلر میلری با مقادیر k_1 و k_2 میگذرد

یا میلر $3d_6$ میگذرد باشد.

کامودم: (محاسبه طول میلری میلر)

$$L_{dh} = 0.24 K_1 K_2 B_9 \frac{f_{cd}}{\sqrt{f_{cd}}} d_6 + 8d_6 = 950$$

اگر آرماور به کار رفته در میلر میلر از میلر ایز میگذرد محاسبه

یا میلری توانیم d_6 را در فرمیب زیر میگذرد که میلر

کیمی را کا منی میگیریم: $\frac{\text{مقدار آرماور}}{\text{میلر ایز}} = \text{فرمیب}$

۶-۱) و عمله پوششی مکانیکی کشی:

طلخ پوشش را با هالت برابر $11.3 \text{ امتر} \times 2 \text{ دلار}$ کر کند
طلخ پوششی مکانیکی کشی را با هلت و طبق نند ۲-۲ (محض
۵۹٪) محاسبه کنید. آندر در طرز زیر مورث هسته
برقرار باشد می توان طلخ پوشش را به اندکت های انتظار قبول

- مقدار کاراگر و مورث ناصور طلخ پوشش متعال باشد.

دو برابر بقدر مورث نباشد.

- حدکشش نصف کاراگر صورت در متعال نداشته باشد
و عمله پوشش

* طلخ پوشش در میان طلت نیاز نداشت 300 mm باشد.

۶-۲) و عمله پوششی مکانیکی مشاری:

$$\text{if } f_y \leq 400 \text{ MPa} \quad d_{pl} = 0.08 f_y \quad \text{طلخ پوشش} \sim 300 \text{ mm}$$

$$\text{if } f_y > 400 \text{ MPa} \quad d_{pl} = 0.15 f_y \quad \text{طلخ پوشش} \sim 300 \text{ mm}$$

* طلخ پوشش در هر دل باید نزدیک نزد 300 mm باشد.

* طلخ پوشش برای عمله کردن مکانیکی با این متعادل از اندک

زیر است. این اندک $\left\{ \begin{array}{l} \text{طلخ پوشش} \\ \text{مکانیکی} \end{array} \right\}_{max} = \text{طلخ پوشش}$

نکته ۱) طلخ پوشش درینجا مورث نزدیک است:

$48d_{pl}$ - مکانیکی اندک

$T2d_{pl}$ - مکانیکی ساده


$T2d_{pl}$ - مکانیکی اندک بالغه

$48d_{pl}$ - مکانیکی ساده راهنما بر اساس اندک اندک

نکته ۲) صحبت عنصر متعادل می باشند

این اجهازه استفاده نزد عمله های پوششی زیانی در قابل

* مکانیکی طلخ پوشش که می بخواهیم آنرا اندکی مورث نزدیک قرار گیرد اگر راهنمایی نشانی بخواهد باید مورث آنرا کم کنید. مورث استفاده خود را در این راهنمایی مورث می بخواهد مکانیکی طلخ پوششی مکانیکی هاست شار درین مکانیکی طلخ پوششی مورث اندک نزدیک است



۶-۳) و عمله مکانیکی:

ب) عمله مکانیکی طلخ مکانیکی باید $(\text{محدود} 2 \text{ امتر})$ و با هم

هولوگری از دور ریز مکانیکی باید و عمله مکانیکی باید بکلی نزدیک باشند.

محابی نزدیکی از اندک انجام شود.

الن) و عمله پوششی که با محابی قرار گیرد مکانیکی در میان

از طلاق اندکی نزدیک باشد. طلخی نزدیک مکانیکی باید در عبارت مورث نزدیک باشد.

ب) و عمله پوششی که در با پوشش طلت مکانیکی باید انجام

می شود. متعادل برای و عمله های اندکی نزدیک عبارت اندک

از اندکی نزدیک می شود. این اندک (الکتروکی عالی)

دانه اندکی نزدیک با آلتکور (عین باقی اندکی)

ج) و عمله مکانیکی که با بکارگیری وسائل مکانیکی خاص

می شود.

د) و عمله اندکی که با بکارگیری هر قدر طلت مکانیکی مکانیکی

فشاری عملی کی نزدیک است. این و عمله مکانیکی مکانیکی فشار و با

قطر فشری باساوی 25 میلیمتر مجاز است.

چن درینجا موضع لزومی و عمله های پوششی استفاده می شود در

ادامه فرایط صورت بخوبی و عمله های اندکی نزدیک

۶-۷) ضربه قطع آرماورهای خنثی:

وچهاری غوطه لکلر خنثی تیرشان $\phi 16$ که لازم است در عالم سلط مسللرهای صدای انداده باشد بله می توان با خاصیت لکلر خنثی بقطعی از مسللهای افقی اقطع کرد. محبت منم مقراً ملی سه تان و آین ناسیون این ضربه خنثی باید

قطعی مسللهای انداده که در ادامه معرفی مدهم شود:

۶-۸-۱) ضربه قطعی تعلق مسللهای انداده لکلر خنثی بست و پیش:

ا) مسللهای انداده باشد از عمل متغیر که معرفی شان مسللهای محمل خنثی لازم است (عمل قطعی سوری) به اندازه $h = 12d_b$

(هر کدام پردازند) اداس طده مسوند. (عمل قطعی عمل) معانیت

این خابه طه در اتحای عفونی که کاهش ساره و دی اتحای عفون طه و ای

از ای است.

ب) در مسللهای خنثی باید به اندازه طول سیاری (h_a) بعد از قطع

بیکنے لواصه سیاله، فصله بجزئی، قطعه ای اس که در لکلر خنثی

مع وجود در قیس بربر لکلر سعادت قطعه می باشد مثل تقاط مانند بست

وستی لکلر خنثی با تقاط قطعی سوری مسللهای.

ج) برای قطع آرماورهای خنثی باید بکار از ضربه زیر ناسیون شود

اف) در عمل قطع آرماور مقدار فرمیجی برشی تاکم متفق عمل

۵۰٪ فیتر کز نیز عرضی برشی موجود در تیر باشد.

ب) در اتحای مسللهای انداده قطعه سه نمایمی با طول $0.75d_b$

که را بر عرضی چهار قطعه بگذارند که مجموع آنها $0.75d_b$ باشد.

آخر بجزی جزئی و بخیز لازم است مسللهای انداده شود. خاصیت این

مسللهای انداده زایید دستگار $h = 8d_b$ نباشد. درینجا عوq

سللهای انداده با انداده 36 mm باشد با آنکه و ملکه برای انتقال

سللهای قطعه ای محبت لکس مالوس ایجاد شود، غیره

در این حالت باید از ملکه های بزرگ و مطالعی استفاده کنیم.

انتقال خنثی ذوب بالاتر و در ملکه مجهول ببعض های نزد

ایجاد می شود:

۱) انتقال خنثی علوبه بخلو با هوش آزیز هر یا دور رو که فقط

برای مسللهای خنثی فرم دستگاه با قطر 6 mm مجاز است. در این

دش طول فزاره بیش از ۱۰ برابر قطر مسللهای نوچه

کهتر باشد و طول فزاره بیش از ۵ برابر قطر مسللهای نوچه

کهتر باشد.

۲) انتقال خنثی بارهله یا و ملکه های جانی افغانی با هوش لزد

پاورد و فقط برای مسللهای خنثی خود را که بجا زارت.

۳) انتقال خنثی که به نوع باریت بند با انداده باشد انداده

سر مسللهای انداده باریت بند بنا نماید لکتر لز ۳ برابر قطر مسللهای انداده

کهتر نزدیک دستگاه باشد (اعیار شود).

نامنکه در مسللهای انداده نزدیک دستگاه با انداده 3 mm و


رهاشت بین انداده باشد $0.5d_b$ باشد. درینجا مسللهای

سری اعیار نزدیک دستگاه بکش مسللهای انداده است. درینجا



در مسللهای انداده نزدیک دستگاه باریت بند با انداده 3 mm باشند

آهاده درین اتحای مسللهای فرمیجی از ای ای انداده دیگری که ای

باید عده برجوی این بردیه شود.



انتقال خنثی باریت بند



ب) صفت طبع مقطع مسلک رهای قطعه نموده بطبع مقطع محل مسلک رهای
کشی مقطع اس- و م- دو طبقه ترکیب در مقابع متعدد عرض
مقطع اس- و د- دو قسم تکمیل طبع مسلک رهای عرضی اصبت
 $(f_{sd} = 0.85 f_y)$ حاشیه S فاصله میان خافت های افقی

ج) مسلک رهای ترکیب در ادامه میانگین مقطع در برگردانه میانگین
مقطع باشد و متعادل غیرمعین بینی مسام مقطع علف میانگین $\frac{33}{33}$

پستلر میانگین بینی میانگین مقطع طبقه


۶-۷-۲) متوابط خصم قطعه آرما قدرتمندی منقی:

ا) افرقل دی سوم آرماتور خصمی صفت در قطعه با تکلیف
سازی میانگین جهاز و مقطعات یکسانه با پایه دفعه قطعه امام
ب) افرقل دو سیم دفعه طبقه 150 mm داخل تکلیف چاه بود. آن قطعه لذتی
از سازه مسام در برگردانه طبیعی باشد به طول 150 mm طبیعی انداده
قطعه لذتی باها داخل تکلیف چاه بود. اندادن طول مصالشو
با بدھ علف بانداز طول b_d خارج تکلیف چاه شود و در اینجا مطالعه شود

۲) در مقطعات خصمی در مقاطع علیور تکلیف سازه با مقطع طغاط
علف سختی تغییر نکل (کلار خصمی بایر میخ) قطعه مسلک رهای
خصمی باشد به خوبی باشد طول لذتی آنقدر را بطریزی سق کن
 $b_d \leq \frac{M_r}{V_u} + b_a$

طبقه افقی که اطول نیز است مسلک در این مقطع اس- و M_r کل
سام مقطع در محور رله کاه جا مقاطع علف اس- و V_u میانگین بینی
 موجود مقطع در محور رله کاه جا مقاطع علف اس- و V_u میانگین بینی
بزرگترین مسافت $d = 12d_b$ است و در تکلیف چاه سعادت آغازه ای

اس- و د- در محور رله کاه عبور کرده است.



۶-۷-۴) عرض کام مه مام قطع مکارها:

بعد از انجام طایفی خسی، جری و درجورت لگزوم خسی
قدیمی قائم پیشودت زیر مکارهای طلی را درستی دنیار

بیهوده احتمال قطع نیم:

کام اول: (عایسه ندلر مه مام مکارهای باقیمانده)

ابتدا براساس صورت نیال با افتخاره و تضمیمی لیکن زیر
مکارهای را قطع نیم و باید قبه طائمه باشند و مکافل با

مکارهای خسی تقی مکارهای خسی شست درستهای ساره و

مکافل با مکارهای خسی بست درستهای بلکه باید امامه اهانه

باشد (ازین) بعد مکارهای که قطعی شوند را مکارهای A

مکارهایی که باشد مکارهای B می نامیم) حال
لگزوم بندی ۸-۲ (صفحه ۲۴ و ۲۵ جزو) لگز

قطاعم مقطع با مکارهای B را بسته بی آدم (M_r)

کام دوم: (عایسه ۹۴)

حال براساس بند ۲ (صفحه ۵۹) طبل ساری بزرگترین مکارهای

که قدر انت قطع شود بسته بی آدم.

کام سوم: (تعیین تراطی قطع توری و عمل)

الف) مکارهای خسی بسته:

حمل تراطی لگزوم M_r با استه بست غوطه لگزوم خسی را بست
و ازین این حمل قطع توری است و حمل قطع علی بیشودت

و ازین این حمل قطع توری است و حمل قطع علی بیشودت

و ازین این حمل قطع توری است و حمل قطع علی بیشودت

مثال ۱: تیر دوسرگردی (تیر) به دهانه آزاد ۸ متد محنت
بار مرده (بجز وزن تیر) $\frac{20}{m} \text{ kN/m}$ و سایر زنده 24 kN/m
است. طراحی برشی و حفظی این تیر را انجام دهید و مقداری
مکالمهای لئارچسی ثبت داشتی را در محل نشاند. قطعه کشید.
فرض کنید سطوح این تیر به شکل مثلث است و لرخاط (پاتری)
 $f_c = 30 \text{ MPa}$, $f_y = 400 \text{ MPa}$, $\phi_c = 0.85$, $\phi_y = 0.65$ در مقادیر زیر.
نمایاب: ابتدا بر اساس نسبت V_{RB}/V_{UB} (صفحه ۲۲ جزء ۱) طراحی

گام اول: (M_u)
هنوز ابعاد قطعه مشخص نیستند. فرض کنیم وزن تیر انجام به شکر
دلیل پهلو محملی توانمندی تیر را 20 kN در بار مرده
در نظر نماییم، باقی 20 kN در مقادیر زیر:
 $q_D = 1.2 \times 20 = 24 \text{ kN/m}$

$$q_{hu} = 1.25 \times 24 + 1.5 \times 24 = 66 \text{ kN/m}$$

$$M_u = q_{hu} \frac{l^2}{12} = 66 \times \frac{8^2}{12} = 352 \text{ kNm}$$

گام دوم: (تعیین ابعاد قطعه)
 $h \geq \frac{8000}{21} = 381 \text{ mm}$

$$d = 550 - 70 = 480 \text{ mm}$$

$$b \times 480^2 \geq \frac{352 \times 10^6}{0.25 \times 0.65 \times 30} \Rightarrow b \geq 313 \text{ mm}$$

فرض کنیم $b = 350 \text{ mm}$ باشد. مراحل بعدی تقریباً عبارتند
از:

$$q_D = 0.35 \times 0.55 \times 25 + 20 = 24.8125 \text{ kN/m}$$

$$q_{hu} = 1.25 q_D + 1.5 q_L = 67 \text{ kN/m}$$

$$M_u = q_{hu} \frac{l^2}{12} = 357.4 \text{ kNm}, M_u^+ = 178.7 \text{ kNm}$$

گام سوم: (بررسی مطابقه محبت من)

باید در محل قطعه مکالمهای لئارچسی ثبت داشت
نایاب نیستند. $V_{RB}/V_{UB} = 1$ (عنصر ۶۷ جزء ۱) بررسی مطابق نیست
از دلیل این مطلب مایز زیر مقاله در قطعه کشید. صحیح انجام نشود.

$$\left. \begin{array}{l} V_{RB} \geq 1.5 V_{UB} \\ V_{RB} \geq 1.33 V_{UB} \end{array} \right\} \text{ب} \quad \begin{aligned} & \text{در محل قطعه} \\ & \frac{A_{SB} f_{y,d}}{f_{y,d} - 2M_u} \geq \frac{A_{SB} f_{y,d}}{2x_1 f_{y,d}} \end{aligned}$$

در روابط فوق V_{UB} و M_u به ترتیب نیروی برشی و مکالمهای
محور در محل قطعه مکالمهای اینست و V_{RB} و M_{rb} نیروی برشی و
لئارچسی مقادیر محمل قطعه مکالمهای اینست و مطابق A_{SB}

مکالمهای اینست که ادامه می‌یابد همین طرز:

$$f_{y,d} = \phi_s f_y, f_{c,d} = \phi_c f_c, \phi_s = 0.85, \phi_c = 0.65 \text{ to } 0.7$$

$\alpha_1 = 0.85 - 0.0015 f_c$
و $\alpha_2 = \frac{\text{عرض قطعه}}{\text{عرض مکالمه طولی}} = 0.75$
اگر روابط فوق برقرار نبوده باشد خواسته (نها فی) در ناسی α_2 .
لر اسماهای مکالمهای قطعه نموده بجهود زیر مقاله مذکور.

$$\frac{A_v}{S} = 0.375 \frac{b_v S}{f_{y,d}}, f_{y,d} = \phi_s f_{y,v}$$

حال باقی اسماهای خاموت باقطر 10 mm خواسته.

$$\Rightarrow S = \min \left\{ \frac{A_v}{(\frac{A_v}{S})}, \frac{d}{8 \beta_b} \right\}$$


$$\beta_b = \frac{\text{مطابق مکالمهای قطعه}}{\text{مطابق مکالمهای قطعه}}$$

* حال برای تضمیم عبارت مثال جامع لزطراحی دارد
تقریباً ۴۰٪

طاقی بتنی (ویرایش) ف-۳ میں جزوی حل *

بے دلیل

(جزوی طاقی بتنی): جذب



$$V = 268 - 67x \quad x = d \quad V_u = 235.84 \text{ kN}$$

(جزوی طاقی بتنی): جذب

$$V_{max} = 0.25 \times 19.5 \times 350 \times 480 \times 10^{-3} = 819 \text{ kN}$$

$$V_u = 235.84 < 819 \quad O.K.$$

($V_c \sim 18$): جذب

$$\sigma_c = 0.2 \times 0.65 \sqrt{30} = 0.712 \text{ MPa}$$

$$V_c = 0.712 \times 350 \times 480 \times 10^{-3} = 119.623 \text{ kN}$$

($\frac{V_c}{2}, V_c$ جذب): جذب

$$119.623 = 268 - 67x_c \rightarrow x_c = 2.215 \text{ m}$$

$$\frac{119.623}{2} = 268 - 67x_{\frac{c}{2}} \rightarrow x_{\frac{c}{2}} = 3.107 \text{ m}$$

$$S_{max} \leq \frac{d}{2} = 240 \text{ mm} \rightarrow S_{max} = 225 \text{ mm}$$

$$A_s = 157 \text{ mm}^2 > A_{min} = 0.06 \sqrt{30} \times \frac{350 \times 225}{400} = 64.7 \text{ mm}^2$$

ویرایشی کردن کریں کہ $x_c \geq \frac{d}{2}$ اور $S_{max} \leq 225 \text{ mm}$

(S_{max} طاقی بتنی): جذب

$$V_{s_1} = 157 \times 340 \times \frac{480}{225} \times 10^{-3} = 113.877 \text{ kN}$$

$$V_t = 113.877 + 119.623 = 233.5 \text{ kN}$$

$$233.5 = 268 - 67x_1 \rightarrow x_1 = 0.515 \text{ m}$$

$$M(x) = -357.4 + 268x - 67x^2$$

($f_{cd}, f_{cd} \sim B_i \alpha, \sim \psi$): جذب

$$\begin{cases} \alpha = 0.85 - 0.0015 \times 30 = 0.805 \\ B_i = 0.97 - 0.0025 \times 30 = 0.895 \end{cases} \quad \begin{cases} f_{cd} = 19.5 \text{ MPa} \\ f_{cd} = 340 \text{ MPa} \end{cases}$$

($A_s^+, A_s^- \sim \psi$): جذب

$$A_s^+ = \frac{0.805 \times 19.5 \times 350 \times 480}{340} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 178.7 \times 10^6}{0.805 \times 19.5 \times 350 \times 480^2}} \right)$$

$$\rightarrow A_s^+ = 1185.58 \text{ mm}^2$$

$$A_s^- = \frac{0.805 \times 19.5 \times 350 \times 480}{340} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 357.4 \times 10^6}{0.805 \times 19.5 \times 350 \times 480^2}} \right)$$

$$\rightarrow A_s^- = 2638.83 \text{ mm}^2$$

($\rho_{max}, \rho_{min} \sim \psi$): جذب

$$\rho_b = \frac{0.805 \times 0.895 \times 19.5}{340} \left(\frac{\rho_{ce}}{\rho_{ce} + 400} \right) = 0.026$$

$$\rho_{max} = \min \{0.025, 0.026\} = 0.025$$

$$\rho_{min} = \max \left\{ \frac{1.4}{400}, 0.0035, \frac{0.25 \sqrt{30}}{400} = 0.0034 \right\} = 0.0035$$

(جزوی طاقی بتنی): شکم

$$\rho^+ = \frac{1185.58}{350 \times 480} = 0.007, \rho^- = \frac{2638.83}{350 \times 480} = 0.016$$

$$\rho_{min} < \rho^+, \rho^- < \rho_{max} \rightarrow O.K.$$

(اتاپیکسیلر و کارائی سطح): شکم

$$A_s^+ = 1185.58 \text{ mm}^2 \rightarrow \therefore \text{Use } 6 \Phi 16$$

$$A_s^- = 2638.83 \text{ mm}^2 \rightarrow \therefore \text{Use } 5 \Phi 26$$

$$\begin{aligned} \text{مکانیزم} &\rightarrow \text{مکانیزم} \\ &= [350 - 2(45+10) - 6 \times 16] / 5 = 28.8 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\text{مکانیزم} = [350 - 2(45+10) - 5 \times 26] / 4 = 27.5 \text{ mm}$$

$$\text{مکانیزم} = 27.5 > \max \{26, 25\} \quad O.K.$$

$\alpha^+ = \alpha^- = 1$ (فرز استاد از بنی سب)

میزب $\frac{c + k_{tr}}{d_b}$: چون فاصله آزادین هر درون میلار را از
قطر آنها و پیشنهادی میلارها (45^{mm}) فیزیکی قطر آنها
است و همین دسترسی را نسبت بروز استاده نهاده است

برای هر درون میلار را فرم $\frac{c + k_{tr}}{d_b} = 1.5$ فرض کنیم

$$l_d^+ = \max \left\{ \frac{0.86 \times 340}{\sqrt{19.5}} \times \frac{1 \times 1.88 \times 1}{1.5} \times 16 = 565 \text{ mm} \right\} = 565 \text{ mm}$$

$$l_d^- = \max \left\{ \frac{0.86 \times 340}{\sqrt{19.5}} \times \frac{1.3 \times 1 \times 1}{1.5} \times 26 = 1492 \text{ mm} \right\} = 1492 \text{ mm}$$

گام سوم: (تعیین مقاطع قطعه تحریکی و علی)

استاد با برای خود میلار را که میلار را با مقادیر باشد


نیازمند قطعه تحریکی را درست کنید

$$94.611 = -357.4 + 268(x_0^+) - 67(x_0^+)^2 \rightarrow x_0^+ = 2.416 \text{ m}$$

$$-161.434 = -357.4 + 268(x_0^-) - 67(x_0^-)^2 \rightarrow x_0^- = 0.814 \text{ m}$$

قطعه میلار را درست نماییم

$$\alpha = -357.4 + 268(x_0) - 67(x_0)^2 \rightarrow x_0 = 1.691 \text{ m}$$



الف) میلار را علی فرض کنیم

بعده میلار را برای میلار را درست نماییم

$$\alpha_A^+ = \min \left\{ 2.416 - \max \left\{ 0.48, 1.936 \right\}, 1.936 \right\} = 1.936 \text{ m}$$

$$4 - 0.565 = 3.435 \text{ m}$$

۶۱

چون محل M_u و M_{rB} بهم هست (فقط 3.5 cm فاصله
دارند) هر زانی در محل تبدیل خواهد شد به قطر 10 mm از خارج
225 میلار استاده شد

* در مقطع میلار را 6 عدد میلار با قطر 16 استاده شوی خواهد

۷ این میلار را راقلم کنیم میلار را راقلم کنیم در
مقطع تبدیل طه از 5 عدد میلار با قطر 26 استاده شوی خواهد داشت و خواهد

۸ این میلار را راقلم کنیم میلار را راقلم کنیم باید
از کار از نوبت ۴-۵ (میز ۴۵ درجه) استاده شوی خواهد

گام چهل: (عابس لکلر مقادیر میلار را باقی ماند)

$$A_{SB}^+ = 3 \times \frac{\pi}{4} \times 16^2 = 603.18 \text{ mm}^2$$

$$A_{SB}^- = 2 \times \frac{\pi}{4} \times 26^2 = 1061.86 \text{ mm}^2$$

$$A_{SB} = 0.026 \times 350 \times 480 = 4368 \text{ mm}^2$$

$A_{SB}^+, A_{SB}^- < A_{SB}$ میلار را باقی ماند طبق

طبق نوبت ۲-۸ (میز ۴۵ درجه) میلار را درست کنیم:

$$\alpha^+ = \frac{603.18 \times 340}{0.805 \times 19.5 \times 350} = 37.33 \text{ mm}$$

$$\alpha^- = \frac{1061.86 \times 340}{0.805 \times 19.5 \times 350} = 65.71 \text{ mm}$$

$$M_{rB}^+ = 603.18 \times 340 \left(480 - \frac{37.33}{2} \right) \times 10^6 = 94.611 \text{ KN.m}$$

$$M_{rB}^- = 1061.86 \times 340 \left(480 - \frac{65.71}{2} \right) \times 10^6 = 161.434 \text{ KN.m}$$

گام پنجم: (l_d^+, l_d^-) برای میلار را درست کنیم
برای نوبت ۲-۸ (میز ۴۵ درجه) طول میلار را درست کنیم

(l_d^+) و متنی (l_d^-) را درست کنیم:

$$\alpha = 1.3 \quad \alpha^+ = 1 \quad \alpha^- = 1$$

میزب α : (فرز عدم استاده از بنی)

$$\gamma^+ = 0.8, \gamma^- = 1$$

میزب α :

$$V_{uB}^+ = 268 - 67 \times 1.936 = 138.288 \text{ kN}$$

$$V_{uB}^- = 268 - 67 \times 1.492 = 168.036 \text{ kN}$$

$$V_{rb}^+ = V_{rb}^- = V_t = 233.5 \text{ kN}$$

حل انت

$$1.5 V_{uB}^+ = 207.432 < V_{rb}^+ = 233.5 \text{ O.K.}$$

$$1.5 V_{uB}^- = 252.054 & V_{rb}^- = 233.5 \text{ N.G.}$$

حل انت

$$1.33 V_{uB}^- = 223.49 < V_{rb}^- = 233.5 \text{ O.K.}$$

$$M_r^- = 161.434 \text{ kN.m}$$

$$M_{uB}^- = \left| -357.4 + 268(1.492) - 67 \times \frac{(1.492)^2}{2} \right| = 32.117 \text{ kN.m}$$

$$M_{rb}^- - 2M_{uB}^- = 97.2 > \frac{1061.86 \times 340}{2 \times 0.805 \times 19.5 \times 350} = 32.85 \text{ kN.m}$$

O.K.

مس رول قطع مکرر مای خنیست و سفر تازی

$$\chi_B^+ = \min \begin{cases} 0 + 0.15 = -0.15 \\ 2.416 - 0.565 = 1.851 \end{cases} = -0.15 \text{ m}$$

حال مقابله مین عزم را در محل نقطه عطف جزئی کار نمایم

$$l_a = \max \{ d = 0.48, 12d_b = 0.148 \} = 0.48 \text{ m}$$

$$M_r = M_{rb}^+ = 94.611 \text{ kN.m}$$

$$V_u = V(x = 1.691 \text{ m}) = 268 - 67 \times 1.691 = 154.703 \text{ kN}$$

$$l_d = 0.565 < \frac{94.611}{154.703} + 0.48 = 1.09 \text{ O.K.}$$

حل مسلسل رهای خنی متغیر

$$\chi_A^- = \max \begin{cases} 0.814 + \max \{ d = 0.48 \\ 12d_b = 0.312 \} = 1.2949 \\ 0 + 1.492 = 1.492 \end{cases} = 1.492 \text{ m}$$

$$\chi_B^- = \max \begin{cases} 1.691 + \max \{ d = 0.48 \\ 12d_b = 0.312 \\ l_d = 0.5 \} = 2.191 \text{ m} \\ 0.814 + 1.492 = 2.306 \text{ m} \end{cases} = 2.306 \text{ m}$$

مشترک مسلسل رهای خنی است از اندامه طبل قطبی آن
طبل خلی زیاد است و محدود آن تراکم مسلسل رهای خنی است
نه تن طبل خلی قطبی قطب را بسیاری کنترل نماید
قابل وسوسه استنادی کنترل و فرضی کنترل نماید خالص دل

$$K_1 = 0.7$$


$$K_2 = 1$$

$$l_{dh} = \max \begin{cases} 0.24 \times 0.7 \times 1 \times 1 \times \frac{340}{\sqrt{19.5}} \times 26 = 336.3 \text{ mm} \\ 8 \times 26 = 208 \text{ mm} \\ 150 \text{ mm} \end{cases}$$


$$\Rightarrow l_{dh} = 336.3 \text{ mm}$$

خرمن کنیم ابعاد سن ۱۵۰ × ۵۰۰ ام س
آرائی قلب را ۴۰۰ دهن هنوز قطبی بدل نمایی

ماضی شود



اعدادی شکل پرس مدل متراس و طول آزاده قطب
برابر ۳۵۰ mm است (از لحاظ سویی محی رانی
مکارهای بالا اداره ۳.۹ m و سطوح اندیزیم ولی برای طبل که خالص
وجود آن مسلسل رهای خنی است محضی محی رانی در ۱.۸ و سطوح اندیز
از خالص استناده قطبی برای این قطبی بسیاری اندام کردن ۵۰.۲۶



49

قطعه لذکر کار

محاط وسطی

۱۸) قاعده سیم عزم کاکا درجت محاده و حل:

- ۱) سیم عزم مقربات ملی ساقمان - طبع و اجرای ساقمان های
بنی آرمه - دفتر مقربات ملی ساقمان - نشر تبصره ایلان -
چاپ سوم - دریافت چهارم - ۱۳۹۲
- ۲) نشریه سازه ۱۲۰ - آین نامه بنی ایلان "آبا" - معاونت
امور فنی، دستاوردنی، تدبیر صادرخانه کامض خطرنگی ناسی از زلزله
- تجدیدنظرالل - چاپ هشتم - ۱۳۸۴
- ۳) نشریه سازه ۱۲۶ - راهنمای آین نامه بنی ایلان "آبا" - معاونت
امور فنی، دستاوردنی و تدبیر صادرخا - چاپ اول - ۱۳۸۱
- ۴) طراحی ساقمان های بنی محل - چندین شاپنگ طرحی - مؤسسه
انتسابات آنستاده عملکرد - چاپ نوزدهم - ۱۳۹۳
- ۵) طبع وی به سازه های بنی محل - دفتر علمی خواره کے - مرض
نشر دانشگاه هفتی افسری سیر - چاپ سوم - دریافت سوم - ۱۳۹۰

(۱) معلم روایی در رکاب آمد است در ظاهر با سیم عزم
تسارعه داشته ولی آن را بروزی کرد سیم عزم استاده شد
روابط آکا را بازرسی نمی نمایم تقریباً مبارہ است:

$$d = \left[\frac{f_2}{1.15 f_e} \times \frac{\alpha_{BL}}{c + k_{tr}} \right] d_b$$

$$d_{dc} = d_2 (0.256 \frac{f_3}{\sqrt{f_e}} d_b)$$

معلم روایی در فشار:
آلوکوئر بمی نقطه معلم ۶ در قائم صدای ۱۰۰ طبقه مبتدا ۱۲ د
فایله صدای ۱۰۰ استاده شود و در قسم صدای ۰.۷۵ در فشار برگردان
معلم روایی معلم روایی:

$$d_{dh} = 0.256 K_1 K_2 \frac{f_2}{\sqrt{f_e}} d_b$$

۲) در معلم قلم آوازه های رشی (تلرنس پا منی) آبا خط
راصت تری مبت به سیم عزم در معلم آین نامه بنی ایلان
بلی قلم آین آوازه های رشی لزبی ایلان نامه ایلان قرود:

$$\text{الن)} \quad V_n > 1.33 V_u$$

ب) هماده مبت ب معلم ۳ ندد ۶-۱ (معنی ۶۳ جزو)

$$\text{ب)} \quad V_n > 1.25 V_u$$

ج) در برابر مکاره برابر باشد \geq مکاره باقی باز

ملتها: سیم عزم مقربات ملی ساقمان داین نامه
ایلان اجازه استاده لرزه ملکه های پوششی غیر عالی بینز دارد
فاصله بین ریاحن سالارها - درجی خواهد بود به پوششی غیر عالی بینز
در اعماق ارضی باید کمتر از $\frac{f_2}{5}$ یعنی 150 cm در سایر اعماق از
کمتر از قطر سالار و بکثر باشد.

جدول ۱: انحراف معیار بر اساس رتبه‌بندی کارگاه و مقاومت مشخصه بتن

مقاومت مشخصه بتن (N/mm^2)					رتبه‌بندی کارگاه
۴۰ و بیشتر	۳۵ و ۳۰	۲۵	۲۰	۱۶	
۴/۵	۴	۲/۵	۳	۲/۵	الف
۵/۵	۵	۴/۵	۴	۲/۵	ب
۶/۵	۶	۵/۵	۵	۴/۵	ج

جدول ۲ رتبه‌بندی کارگاه‌ها بر اساس وضعیت تولید بتن، نظارت و کنترل کیفیت

وضعیت کنترل کیفیت			شرایط تولید و کنترل
ج	ب	الف	
جزئی	وزنی	وزنی	توزین با پیمانه کردن سیمان
جزئی	جزئی	وزنی	توزین با پیمانه کردن سیگانه
بدون کنترل	کنترل شده	کنترل شده	کنترل دانه‌بندی سیگانه
بدون کنترل	کنترل شده	کنترل شده	کنترل رطوبت سیگانه
در سطح ضعیف	در سطح عالی	در سطح خوب	نظارت بر تولید
در سطح محدود	موجود است	موجود است	امکانات آزمایشگاهی
در سطح محدود	گافی اوقات	مداوم	ذراوم در آزمایش
در سطح محدود	وجود ندارد	وجود ندارد	نیروی مشخص تولید بتن

